


ARMANO



# Механическая техника для измерения давления

Образцовые манометры



## Качество Made in Germany

### Механическая техника для измерения давления

ARMANO Messtechnik GmbH представляет богатую традициями и в равной степени инновационную компанию, основная компетенция которой охватывает производство и продажу прецизионных приборов измерения давления и температуры, качество которых вот уже на протяжении более чем 100 лет пользуется во всем мире отличной репутацией.

Мы постоянно разрабатываем специфические решения для разнообразнейшего применения техники измерения давления и температуры. Использование многосторонне, появляются все новые и новые применения.


Механические приборы измерения давления – это показывающие приборы для измерения избыточного, абсолютного и дифференциального давления.

Для оптимального решения разнообразных применений мы различаем следующие группы продуктов: манометры с трубчатой пружиной, образцовые манометры, манометры с пластинчатой пружиной (горизонтальной, вертикальной), двойные и дифференциальные манометры и манометры с мембранный коробкой.

В данной брошюре Вы найдете стандартный подбор наших механических приборов для измерения давления из группы продуктов „Образцовые манометры“.

Вашего прибора здесь нет? Вместе с Вами мы охотно найдем решение, подходящее для Вашего применения. Обращайтесь к нам!

Применение и особенности	4
Общие характеристики	5
Метрологические характеристики	6
Дополнительное оборудование	7
Циферблат / стандартные шкалы / градуировка шкалы	8
Стандартная программа	9
Специальные решения	10
Сертификаты и свидетельства	11
Сервис	11



## Наши продукты в обзоре



Механическая техника для измерения давления



Электронная техника для измерения давления



Комплектация разделителями давления



Калибровочная техника



Механическая техника для измерения температуры



Электрическая техника для измерения температуры



Защитные гильзы и принадлежности

## Применение

Образцовые манометры предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления в диапазонах от 0 – 0,6 бар до 0 – 1600 бар жидкых или газообразных сред.

Данные механические приборы измерения давления изготовлены с высокой точностью из конструкторских элементов высокого качества. Эти приборы отличаются от стандартных манометров прежде всего благодаря минимальному трению в стрелочном механизме, чувствительному элементу высокого качества, обеспечивающему значительно большую точность, градуированию шкалы с повышенной точностью, а также ножевидной стрелке для точного считывания. При выборе подходящего измерительного прибора необходимо учитывать требования, изложенные в DIN EN 837-2. Измеряемая среда не должна быть агрессивной к материалу деталей, контактирующих с ней.

### Возможное применение

- ◆ проведение точных наблюдений над технологическими процессами
- ◆ контроль и юстировка приборов измерения давления, имеющихся на предприятии
- ◆ контрольные стенды, контрольные устройства
- ◆ в учреждениях, проводящих калибровку, в Палатах мер и весов
- ◆ контроль за выпускаемым материалом
- ◆ исследовательские институты, лаборатории
- ◆ авиация и космонавтика



#### Измеряемые среды

для газообразных и жидких измеряемых сред

#### Диапазоны измерения

от 0 до 0,6 бар

до 0 до 1600 бар

## Особенности

- ◆ Заводской номер на циферблате
- ◆ Имеются следующие сертификаты точности:
- ◆ Приборы, подлежащие поверке, пломбируются в соответствии с DIN EN 837-1
- ◆ Манометры с диапазонами измерения до 0 – 25 бар:
- ◆ Манометры с более высокими диапазонами измерения:
- ◆ Сертификат калибровки 3.1 по EN 10204
- ◆ DKD-Калибровочное свидетельство
- ◆ юстировка воздухом  
("G" на циферблате: обозначение для газа)
- ◆ юстировка жидкостью  
("F" на циферблате: обозначение для жидкости)

По запросу мы можем юстировать манометры с диапазонами измерения до 160 бар воздухом и ниже 40 бар (начиная от 0 – 4 бар) – жидкостью.

Образцовые манометры с надписью „G“ предусмотрены для измерения газообразных измеряемых сред, а с надписью „F“ – для измерения жидких сред. В соответствии с DIN EN 837-1 действительна точность измерения для указанной на циферблате измеряемой среды.

Кроме этого обратите, пожалуйста, внимание, что мановакуумметры, предназначенные для жидких измеряемых сред, не могут быть отюстюрированы в вакуумной части. Прибор следует рассматривать только как „устойчивый к возникновению вакуума“.

# Общие характеристики

## Критерии выбора

Подробное описание критериев для выбора Вы найдете в Комментариях DIN e. V. „Überdruckmessgeräte nach DIN EN 837“ („Приборы для измерения избыточного давления по DIN EN 837“, – документ предоставляется только на немецком языке), вышедших в издательстве Beuth. Сверяйте критерии выбора для манометров с нашей Инструкцией по монтажу и эксплуатации, которую Вы также найдете в pdf-формате на нашем сайте.

Стандартные комбинации рабочих материалов				Присоединения к процессу
Условное обозначение	Диапазоны измерения	Штуцер	Трубчатая пружина	
– 1	≤40 бар	латунь	бронза	Стандартно наши образцовые манометры с трубчатой пружиной поставляются со следующим присоединением к процессу в соотв. с DIN EN 837-1:
	60 бар	латунь	CuBe	 G 1/2 B
	≥100 бар	латунь	нерж. сталь 316L	Почти все типы поставляются без наценки со следующими присоединениями:
	600 бар	латунь	сплав NiFe	 1/2" NPT или M20x1,5
– 3	<600 бар	нерж. сталь 316L	нерж. сталь 316L	Прочие варианты поставляются как специальное исполнение.
	≥600 бар	нерж. сталь 316L	сплав NiFe	

## Диапазоны измерения

По DIN EN 837-1 предпочтительной единицей измерения давления является бар.

В данном Обзоре стандартные диапазоны измерения представлены в бар. Помимо этого поставляется целый ряд других единиц измерения давления, напр., psi, mmWS, кг/см<sup>2</sup>, кПа, МПа. Возможны также циферблаты с несколькими шкалами.

По желанию почти для всех приборов могут быть изготовлены специальные шкалы.

## Метрологические характеристики

### Конструкция

Конструкция измерительной системы для всех типов, в принципе, одинакова. Трубчатая пружина, штуцер с резьбой, стрелочный механизм, циферблат и стрелка представляют собой завершенную, готовую к измерению конструкторскую единицу. Корпус и кольцо со стеклом служат практически только для защиты от воздействий внешней среды. Все приборы оснащены внутренним упругим упором нуля на стрелочном механизме.

Измерительная система  
– трубчатая пружина простая



Измерительная система  
– трубчатая пружина полуторавитковая



### Точность по DIN EN 837-1

Класс точности определяет погрешность в процентах от диапазона измерения. Класс точности устанавливает также и предельное значение гистерезиса приборов. Пожалуйста, обратите внимание на возможные ограничения, указанные в проспектах каталога.

- ◆ класс 0,6 (точность измерения выше  $\pm 0,6\%$  от конечного значения шкалы при  $+20^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ класс 0,25 (точность измерения выше  $\pm 0,25\%$  от конечного значения шкалы при  $+20^{\circ}\text{C}$ )

# Метрологические характеристики

## Допустимые давления

С целью обеспечения длительного срока службы приборов диапазон измерения в соотв. с DIN EN 837-2 должен быть выбран таким образом, чтобы максимальное давление при статической нагрузке не превышало 75 % от конечного значения шкалы или 65 % от конечного значения шкалы при переменной нагрузке.

**Необходимо соблюдать следующие предельные значения максимальной нагрузки:**

- ◆ при статической нагрузке: конечное значение шкалы
- ◆ при переменной нагрузке: 90 % от конечного значения шкалы
- ◆ перегрузка: 1,3 x конечное значение шкалы

## Устойчивость к воздействию температур

### Класс 0,6 %

- ◆ Температура хранения: -40 °C до +70 °C  
с глицериновым заполнением -20 °C до +70 °C
- ◆ Температура окружающей среды:  
без наполнителя -40 °C до +60 °C  
гидрозаполненные -20 °C до +60 °C
- ◆ Температура измеряемой среды:

Условное обозначение	Пайка	без наполнителя	гидрозаполненные
-1	мягким припоем твёрдым припоем	+60 °C +100 °C	+60 °C +100 °C
-3		+200 °C	+100 °C

Пожалуйста, обратите внимание на возможные ограничения, указанные в проспектах каталога.

- ◆ Рекомендуемая базовая температура: +20 °C

Другие температурные характеристики, такие как температура окружающей среды, рабочая температура, температура транспортировки и хранения, указывают на условия, которые образцовые манометры могут длительно выдерживать без потери качества при рекомендуемой базовой температуре.

При отклонении рабочей температуры на измерительной системе (измерительный орган и стрелочный механизм) от рекомендуемой базовой температуры возникает дополнительная погрешность измерения. Она может достигать до ±0,4 % диапазона измерения на каждые 10 K. Поэтому образцовые манометры должны эксплуатироваться при рабочей температуре +20 °C ±2 °C.

Для таких применений мы рекомендуем наши цифровые манометры.

### Класс < 0,6 %

- ◆ Температура хранения: -40 °C до +70 °C
- ◆ Температура окружающей среды:  
без наполнителя -20 °C до +60 °C

## Дополнительное оборудование

### Дополнительное электрическое оборудование

Редко востребованное оснащение прибора дополнительным электрическим оборудованием возможно по запросу. См. проспекты каталога Раздела 9.

### Разделители давления

По запросу образцовые манометры могут поставляться в сборке с разделителями давления.  
См. проспекты каталога Раздела 7.

## Циферблат / стандартные шкалы / градуировка шкалы

Надписи на циферблате, диапазон измерения, последовательность делений и оцифровка шкалы наносятся в соответствии с DIN EN 837-1. Стандартный циферблат белого цвета с черными надписями. Стандартные диапазоны измерения и градуировка шкалы см. в таблице. Ножевидная стрелка для обеспечения точного считывания из алюминия черного цвета. Опционально возможна поставка с зеркальной шкалой.

Номинальные размеры 100, 160 и 250 – класс 0,6	Диапазоны измерения по DIN EN 837-1 в бар		Минимальная цена деления шкалы (бар) <sup>1)</sup>		Диапазоны измерения в psi		Минимальная цена деления шкалы (psi) <sup>1)</sup>	
	Вакуум	-0,6 / 0 -1 / 0	0,005 0,005	0,005 0,01	Вакуум	-30" Hg / 0	-0,1" Hg	-0,2" Hg
Комбинация вакуум / давление	-1 / +0,6 -1 / +1,5 -1 / +3 -1 / +5 -1 / +9 -1 / +15	0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,1	0,02 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2		Комбинация вакуум / давление	-30" Hg / +15 -30" Hg / +30 -30" Hg / +60 -30" Hg / +100 -30" Hg / +160 -30" Hg / +200 -30" Hg / +300 -30" Hg / +600	по запросу	по запросу
Давление	0 – 0,6 0 – 1 0 – 1,6 0 – 2,5 0 – 4 0 – 6 0 – 10 0 – 16 0 – 25 0 – 40 0 – 60 0 – 100 0 – 160 0 – 250 0 – 400 0 – 600 0 – 1000 0 – 1600	0,005 0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 2 5 10 10 20 20 50 100 200	0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 2 5 10 10 20 20 50 100 200		Давление	0 – 10 0 – 15 0 – 30 0 – 60 0 – 100 0 – 160 0 – 200 0 – 300 0 – 400 0 – 600 0 – 800 0 – 1000 0 – 1500 0 – 2000 0 – 3000 0 – 4000 0 – 5000 0 – 6000 0 – 10000 0 – 15000 0 – 20000	0,05 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2 2 5 5 10 10 10 20 20 50 50 100 100 200	

Номинальные размеры 250 – класс 0,25	Диапазоны измерения по DIN EN 837-1 в бар		Минимальная цена деления шкалы (бар)		Диапазоны измерения в psi		Минимальная цена деления шкалы (psi)	
	Вакуум	-0,6 / 0 -1 / 0	0,002 0,005	0,002 0,005	Вакуум	-30" Hg / 0	-0,1" Hg	по запросу
Комбинация вакуум / давление	-1 / +0,6 -1 / +1,5 -1 / +3 -1 / +5 -1 / +9 -1 / +15	0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05	0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05		Комбинация вакуум / давление	-30" Hg / +15 -30" Hg / +30 -30" Hg / +60 -30" Hg / +100 -30" Hg / +160 -30" Hg / +200 -30" Hg / +300 -30" Hg / +600		
Давление	0 – 0,6 0 – 1 0 – 1,6 0 – 2,5 0 – 4 0 – 6 0 – 10 0 – 16 0 – 25 0 – 40 0 – 60 0 – 100 0 – 160 0 – 250 0 – 400 0 – 600	0,002 0,005 0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 2 2 5 5 10 10 10 20 20 50 50 100 100 200	0,002 0,005 0,005 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 2 2 5 5 10 10 10 20 20 50 50 100 100 200		Давление	0 – 10 0 – 15 0 – 30 0 – 60 0 – 100 0 – 160 0 – 200 0 – 300 0 – 400 0 – 600 0 – 800 0 – 1000 0 – 1500 0 – 2000 0 – 3000 0 – 4000 0 – 5000 0 – 6000 0 – 10000 0 – 15000 0 – 20000	0,05 0,05 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2 2 5 5 10 10 10 20 20 50 50 100 100 200	

### Стрелочный механизм

Высококачественный стрелочный механизм с минимальным трением выполнен из латуни / мельхиора.

По запросу и за дополнительную стоимость можно получить прибор со стрелочным механизмом из нержавеющей стали.

<sup>1)</sup> в некоторых случаях – более точная градуировка для исполнения с зеркальной шкалой

## Стандартная программа



**Безопасное исполнение**

Тип	RFCh / RFChG	RFSCh 160 RFSChG 160
Корпус / кольцо	корпус с байонетным кольцом нерж. сталь	корпус с байонетным кольцом нерж. сталь
Наполнитель корпуса	без / с наполнителем	без / с наполнителем
Точность	класс 0,6	класс 0,6
Номинальный размер	100, 160, 250 мм	160 мм
Детали, контактирующие с измеряемой средой	– 1 латунь <sup>1)</sup> – 3 нерж. сталь 316L <sup>2)</sup>	– 1 латунь <sup>1)</sup> – 3 нерж. сталь 316L <sup>2)</sup>
Диапазоны измере- ния	0 – 0,6 бар до 0 – 1600 бар 0 – 2,5 бар до 0 – 1600 бар	0 – 0,6 бар до 0 – 1600 бар 0 – 2,5 бар до 0 – 1600 бар
Проспект каталога	2201	2600



**Контрольный манометр  
в чемоданчике**

Тип	RFPCh 160
Корпус / кольцо	корпус с байонетным кольцом нерж. сталь
Наполнитель корпуса	без / с наполнителем
Точность	класс 0,6
Номинальный размер	160 мм
Детали, контактирующие с измеряемой средой	– 1 латунь <sup>1)</sup> – 3 нерж. сталь 316L
Диапазоны измерения	0 – 0,6 бар до 0 – 600 бар
Проспект каталога	2102

<sup>1)</sup> ≥ 100 бар: трубчатая пружина из нерж. стали, диапазон измерения макс. 0 – 600 бар

<sup>2)</sup> ≥ 600 бар: трубчатая пружина из сплава NiFe

## Специальные решения

Практически для всех типов имеется множество специальных решений, поэтому ниже мы приводим лишь несколько примеров. Дополнительные возможности см. в проспектах каталога или другой технической документации соответствующих типов. По запросу в отдельных случаях возможны другие варианты исполнения. Независимо от того, какие требования и пожелания Вы предъявляете к Вашему оборудованию, вместе с нашими техническими специалистами мы найдем для Вас оптимальное решение – обращайтесь к нам!



Класс 0,25

RFCh 250 - 1

Образцовые манометры, выполненные с повышенной точностью и работающие в классе 0,25, стандартно поставляются нами в следующем исполнении:

Зеркальная шкала развернута на 270°

Опции

Корректировка нуля вращением циферблата ( $\pm 5$  делений шкалы)  
Винт корректора нуля спереди (через стекло)

Диапазоны измерения

Исполнение – 1 0 – 0,6 до 0 – 600 бар



Стандарты ГОСТ

MO 250 - 1

Например, мы выпускаем образцовые манометры по российскому стандарту с классами точности  $\pm 0,6$ ,  $\pm 0,4$ ,  $\pm 0,25$  и  $\pm 0,15$

Дополнительное оснащение

начиная с класса 0,4: стрелочный механизм с эксцентричной регулировкой, стрелка анти-параллакс  
начиная с класса 0,25: см. выше, со шкалой, развернутой на 315°, 400 делений шкалы



Стандарты ASME

RFCh 160

Кроме того мы выпускаем контрольные манометры „Test Gauges“ по американскому стандарту ASME, которые для американского рынка требуются, как правило, с классом „Grade 3A“, что соответствует погрешности  $\pm 0,25\%$  без ограничений гистерезиса в пределах допустимой погрешности. Приборы оснащены зеркальной шкалой и дополнительно могут иметь корректировку нуля (вращающийся циферблат).

## Сертификаты и свидетельства

### Стандарты

Наша компания сертифицирована по высшим стандартам качества, а наш ассортимент продукции отвечает высшим требованиям качества. Наряду с изготовлением в соответствии со стандартами для конкретных продуктов мы предлагаем исполнения со специальными сертификатами и свидетельствами для сфер применения с особыми требованиями. Компания ARMANO Messtechnik GmbH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001.



### У Вас еще остались вопросы?

С вопросами и запросом дополнительных сведений по нашим манометрам Вы можете обращаться к нам в любое время, мы охотно поможем Вам. Только с помощью точных и полных данных по процессу или на основе точной спецификации необходимой Вам измерительной системы мы можем предложить Вам измерительный прибор, оптимально соответствующий Вашему конкретному применению.

Наши контакты:



Мы разработали для Вас опросные листы, которые помогут Вам определить спецификацию Ваших приборов. Версии в формате PDF для распечатки предоставлены в Ваше распоряжение на сайте [www.armano-messtechnik.com](http://www.armano-messtechnik.com)



Опросный лист Манометры		ARMANO Раздел 1-4.c			
Задача / Продукт / Номер заказа	Имя / Адрес / Телефон / E-Mail	Дата			
Прикладное (уточните позицию)					
Измеряемый среды	Количество				
Расчет давление	<input type="checkbox"/> низкое	<input type="checkbox"/> высокое			
Примененный тип	<input type="checkbox"/> статическое	<input type="checkbox"/> дифференциальное			
Температура окружающей среды	<input type="checkbox"/> от ... °C до ... °C	<input type="checkbox"/> нет			
Температура измеряемой среды	<input type="checkbox"/> от ... °C до ... °C	<input type="checkbox"/> нет			
Приложения	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет			
Измерительные системы	<input type="checkbox"/> избыточное давление	<input type="checkbox"/> дифференциальное			
Класс точности	<input type="checkbox"/> 0.05	<input type="checkbox"/> 0.10	<input type="checkbox"/> 0.15	<input type="checkbox"/> 0.25	другое .....
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> никелированный	<input type="checkbox"/> антикоррозийный	<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<input type="checkbox"/> алюминиевый	<input type="checkbox"/> фторопласт
Вид корпуса	<input type="checkbox"/> блок	<input type="checkbox"/> изотермический	<input type="checkbox"/> избыточного давления	<input type="checkbox"/> герметичный	<input type="checkbox"/> герметичный корпус
Стекло	<input type="checkbox"/> изолированное	<input type="checkbox"/> изолированное стекло	<input type="checkbox"/> герметичное стекло	<input type="checkbox"/> герметичное стекло	<input type="checkbox"/> герметичное стекло
Blow-out	<input type="checkbox"/> герметичность	<input type="checkbox"/> герметичный корпус			
Наполнитель корпуса (если имеется)	<input type="checkbox"/> воздух	<input type="checkbox"/> газ	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> нет
Номинальный рабочий диапазон	<input type="checkbox"/> 0-10	<input type="checkbox"/> 0-100	<input type="checkbox"/> 0-1000	<input type="checkbox"/> 0-10000	<input type="checkbox"/> 0-100000
Диапазон измерения с избыточным давлением	<input type="checkbox"/> 0-100	<input type="checkbox"/> 0-1000	<input type="checkbox"/> 0-10000	<input type="checkbox"/> 0-100000	<input type="checkbox"/> 0-1000000
Штуцер	<input type="checkbox"/> 1/4", 1/2", 3/4", 1"				
Крепление	<input type="checkbox"/> гравитационный				
Диагностик измерений	<input type="checkbox"/> оптический (IR/CC)				
Предложение ст., на обратную					
Адресат: Использование Gerät für die Überwachung von Druckverlusten bei der Herstellung von Gasflaschen aus Stahl und Kunststoff. Срок действия: 12.06.2012 - 12.06.2013. Место: Германия. Контактная информация: Tel.: +49-2152-920-2222; E-mail: <a href="mailto:armano@armano-messtechnik.com">armano@armano-messtechnik.com</a>					
www.armano-messtechnik.com					



# ARMANO

ARMANO Messtechnik GmbH

Месторасположение

Beierfeld

Am Gewerbepark 9

08344 Grünhain-Beierfeld

Deutschland

Tel.: +49 3774 58 – 0

Fax: +49 3774 58 – 545

mail@armano-beierfeld.com

Wesel

Manometerstraße 5

46487 Wesel-Ginderich

Deutschland

Tel.: +49 2803 9130 – 0

Fax: +49 2803 1035

mail@armano-wesel.com

Дочернее предприятие

ARMANO Instruments, Inc.

14900 Woodham Drive, Suite A-150

Houston, Texas 77073

USA

Tel.: +1 281 982 3333

mail@armano-instruments.com

www.armano-instruments.com

Copyright© 2023 • Обзор 2000 – Образцовые манометры – механическая техника для измерения давления (выпуск 10/23)

Разработка, дизайн и печать: ARMANO Messtechnik GmbH

Мы оставляем за собой право на технические изменения, замену материала; возможны опечатки!